



Thân thiện
môi trường



Chống mài mòn



Chỉ dùng
cho nội thất




Dễ lau chùi



Dụng cụ cho
thợ sơn



An toàn khi tiếp
xúc với da



Lượng sử dụng,
L/m²

Dầu sáp cứng dùng cho sàn (Floor hard wax-oil)

- Sản phẩm chuyên nghiệp chất lượng cao từ nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, an toàn cho sức khỏe con người và không gian sống;
- Sản phẩm chỉ được khuyến cáo sử dụng cho đồ nội thất;
- Sản phẩm có sẵn ở 2 mức độ bóng là mờ và bán mờ;
- Tạo lớp phủ đàn hồi cho hơi nước thoát ra, tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào, có đặc tính chống bám bụi và chống thấm nước cũng như có tác dụng chống tĩnh điện;
- Không bị bong tróc, vỡ hay nứt theo thời gian, không cần sơn phủ thêm để tái tạo bề mặt, chỉ cần một lớp là đủ;
- Chống mài mòn, được thiết kế để bảo vệ bề mặt gỗ chịu tác động cơ học;
- Chống tạo vết bẩn khi tiếp xúc với các sản phẩm dầu mỡ, chất lỏng nhuộm màu và chất tẩy rửa có độ pH trung tính;
- Làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và hoa văn độc đáo của gỗ nhờ tạo ra sự tương phản giữa các thớ gỗ cứng và mềm.

Mã sản phẩm: 5200



Ứng dụng

SIBIREX® floor hard wax-oil được khuyến dùng để xử lý sàn nhà, cầu thang, cánh cửa và các phụ kiện, đồ nội thất và mặt bàn (không tiếp xúc với thực phẩm) làm từ các loại gỗ khác nhau, cũng như các loại nút, ván ép, ván OSB v.v. cho các ứng dụng sơn tự động và thủ công trong nhà. Hard wax-oil (dầu sáp cứng) được khuyến dùng ở bước sơn trong suốt hoàn thiện, sau khi xử lý bề mặt gỗ với Dầu nhuộm màu SIBIREX® tinting oil để đạt tính năng hiệu suất cao cho lớp phủ và đạt độ bóng cần thiết.

MÀU SẮC	Sản phẩm trong suốt
ĐỘ BÓNG	Bán mờ hoặc mờ
DUNG MÔI	Dầu sáp cứng dùng cho sàn là dạng đã pha sẵn, không cần pha loãng thêm, tuy nhiên, để đạt được độ đặc cần thiết, sản phẩm có thể được pha loãng với hydrocacbon mạch hở đã khử vòng
THÀNH PHẦN	Hỗn hợp aliphatic hydrocacbon, dầu trẩu, dầu tự nhiên biến đổi nhiệt, chất làm khô dầu, aluminum hydroxide, bột sáp kích thước hạt nhỏ, chất hấp thụ tia UV, chất chống tạo màng, chất làm mờ, bentonite, phụ gia chức năng
HẠN SỬ DỤNG	3 năm từ ngày sản xuất ghi trên bao bì gốc chưa mở nắp
NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN CHUYÊN	Bảo quản trong thùng đầy kín ở nơi khô mát, tránh xa tầm tay trẻ em. Có thể hình thành màng trên bề mặt. Lớp màng này cần được loại bỏ trước khi sử dụng. Bảo quản lâu trong bao bì đã mở nắp có thể sẽ cần lọc lại. Cho phép lưu trữ và vận chuyển ở nhiệt độ dưới 0 °C
BAO BÌ	0,4L / 1L / 2,5L

HƯỚNG DẪN AN TOÀN	Các vật liệu làm việc, phôi gỗ và quần áo thấm sản phẩm phải được đựng trong thùng kim loại đậy kín, hoặc rửa sạch, giặt sạch bằng nước và phơi khô, trải phẳng trên bề mặt chống cháy. Vật liệu làm việc có nguy cơ tự bốc cháy (khăn lau dầu)! Bản thân sản phẩm không có khả năng tự bốc cháy. Chỉ sử dụng ở nơi thoáng gió. Tránh tiếp xúc với mắt, đường hô hấp, da và quần áo. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt và da, hãy rửa kỹ bằng nước. Trong trường hợp nuốt phải, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ y tế
HÀM LƯỢNG VOC	Dầu sáp cứng dùng cho sàn chứa 430 g/L VOC (các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi)
XỬ LÝ	Phần dư của sản phẩm lỏng phải được chuyển đến điểm thu gom sơn, vecni cũ hoặc xử lý theo quy định tại địa phương. Lượng nhỏ sản phẩm kèm các vật liệu làm việc thấm sản phẩm có thể được xử lý cùng với rác thải sinh hoạt sau khi khô
LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG	Khi thi công 01 lớp, 1 lít dùng cho 20 m ² hay 50 mL/m ² , khi thi công 02 lớp, 1 lít dùng cho 15 m ² hay 65 mL/m ² . Tùy theo khả năng thấm hút của gỗ mà lượng sử dụng có thể thay đổi tăng lên hoặc giảm xuống một chút
DỤNG CỤ LÀM VIỆC	Cọ sơn đầu bằng hoặc cọ sơn sàn làm bằng sợi tự nhiên, hỗn hợp hay sợi tổng hợp, đây là loại cọ nên sử dụng khi sơn dầu. Con lăn sơn bằng vải nhung lông ngắn
VỆ SINH DỤNG CỤ LÀM VIỆC	Dụng cụ làm việc phải được làm sạch bằng hydrocacbon mạch hở và phơi khô ngay sau khi sử dụng

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải khô (độ ẩm tối đa cho phép của gỗ là 18%) và sạch. Trước khi sơn dầu, bề mặt sơn cần được xử lý bằng giấy nhám P120–P180 tùy vào mục đích sử dụng của sản phẩm. Nếu cần tạo màu cho bề mặt, có thể xử lý trước bằng Dầu nhuộm màu.

Ứng dụng

Trộn kỹ sản phẩm trước khi sử dụng. Dầu sáp phải được quét thành một lớp mỏng đồng nhất bằng con lăn vải nhung, cọ sơn đầu phẳng hoặc cọ sơn sàn, cẩn thận sơn dầu dọc theo các thớ gỗ. Sau khi sơn lớp phủ đầu tiên, nên xử lý lớp giữa bằng giấy nhám có kích thước hạt P500–P600. Cần loại bỏ lớp bụi sót lại sau khi xử lý lớp giữa. Nên sơn 2 lớp.

Thời gian khô

Trước khi phủ lớp tiếp theo, hãy chờ 16-24 giờ (20 °C/ độ ẩm tương đối 55-65%). Lớp phủ khô và đóng rắn hoàn toàn để sử dụng toàn bộ lớp phủ sau 7–10 ngày. Cần kéo dài thời gian chờ khô nếu độ ẩm cao và nhiệt độ thấp.

Quan trọng

- Cần sơn thử để kiểm tra lượng cần sử dụng, thời gian khô và hiệu ứng trang trí!
- Để lớp phủ khô và đóng rắn hoàn toàn, cần cung cấp luồng không khí sạch vào phòng và nhiệt độ không thấp hơn 16 °C trong 7-10 ngày!
- Khi sơn các khu vực nhỏ, ví dụ như cầu thang hay mặt ngoài đồ nội thất, cần quan sát kỹ lượng sử dụng!

Chăm sóc bề mặt

Các bề mặt đã được sơn bằng Dầu sáp cứng cho sàn nên được làm sạch bằng khăn mềm không xơ kèm chất tẩy rửa có độ pH trung tính. Để sơn lại bề mặt đã được sơn bằng Dầu sáp cứng cho sàn, cần rửa sạch bề mặt bằng nước, sau đó cần xử lý lớp giữa bằng dụng cụ chà nhám có kích thước hạt P500-P600 và sơn mới lớp phủ mỏng theo khuyến cáo sử dụng.

